

場所	通学路等の危険・要注意箇所	状況・危険の内容	今後の対策
大上地先	県道夷隅瑞沢線 大上構造改善センター付近	道路標識等はあるが、速度を上げる車両が多い。	安全指導の徹底 ※路面標示等は行っているため、運転手の法令遵守意識
大上地先	県道大多喜一宮線 ヘアサロンみつはし付近	カーブの出口で、車両が速度を落としにくい。横断歩道がない。	安全指導の徹底 ※路面標示等は行っているため、運転手の法令遵守意識
妙楽寺地先	県道大多喜一宮線 寺台バス停付近	ゴルフ場に向かう車両が速度を上げて通行する。カーブで横断する児童に気づきにくい。	減速マークの表示を検討
佐貫地先	佐貫区民センター周辺	速度を上げて通行する自動車が多く、路側帯が狭い。	減速表示を検討
森地先	森の交差点	押しボタン式の信号が機能していない。	正常に稼働することを確認済み
上之郷地先	中央公民館と長南町営ガス陸沢供給所 (ガスタンク)の間の道路	園児の送迎のため車両が通る道路であり、見通しも悪い。	注意喚起の表示を検討
上之郷地先	園庭脇の道路	歩道線が途中から無くなっている。	道幅が狭いので外側線を検討
上之郷地先	またの食堂前交差点	民家のブロック塀もあり、交差点付近が狭くなっているため自転車の乗り降りに危険が伴う。	安全指導の徹底
上之郷地先	釣具店(ソルマン)前交差点付近	横断歩道手前で自転車から降りる際、段差により自転車が引っかかり、転倒の恐れがある。	アスファルトによる段差解消及び段差明示を検討
下之郷地先	県道大多喜一宮線 一ツ川橋から下之郷側付近	降水時に水たまりができ、通行車両が跳ねた水が児童にかかる。	雨天時に現状再確認し、対策を検討
下之郷地先	県道大多喜一宮線 みどりの広場から役場を通過し、上宿集会所の入口付近までの歩道	歩道に雑草や剪定がされていない生垣や樹木枝木がかかっており、登下校に支障がある。	地権者への剪定依頼
下之郷地先	県道大多喜一宮線 役場から中学校までの道路	生垣や草木が歩道に茂り、自転車が車道にはみ出して走行せざるをえない。	地権者への剪定依頼
下之郷地先	弘行寺前丁字路	大谷木方面からの車両が横断歩道を超えて停車することが多く、接触する危険がある。	安全指導の徹底
北山田地先	富貴楽橋付近	自転車道を直進する自転車が、車から見えにくい。一方には看板未設置	安全指導の徹底
川島地先	川島集会所の先、常德寺裏から県道茂原夷隅線に抜ける道路	抜け道になっており、見通しの悪いカーブ、交差点がある。特に登校時は、速度を上げて通行する車両が多い。	外側線及び路面標示を検討
上市場・川島地先	県道茂原夷隅線 (セブンイレブン上市場店前から川島大カーブの信号を直進する付近)	登下校で利用する児童が少なく、一人になることが多いため不安である。	見回りの強化・安全指導の徹底
上市場地先	県道大多喜一宮線 中学校前の道路やや一宮寄り付近	歩道が一部低く、大雨時には冠水するため、児童が車道側によけて通行する。	雨天時に現状再確認し、対策を検討
小滝地先	八幡神社前から小学校に向かう道路	送迎の車両が何台も通行するが、道幅が狭くまた歩道がない。	学童注意の路面標示を検討
岩井地先	県道茂原夷隅線 (岩井橋からいすみ市に向かう道路付近)	速度を上げて通行する車両が多い。また、路側帯が狭い。	堆積物撤去により路側帯の確保を検討